

Jabra Elite 75t - Titanium Black

Wie löse ich Verbindungsprobleme mit dem linken Kopfhörer meiner Jabra Elite 75t/Elite Active 75t?

Mit einem Soft-Reset können Probleme wie ein Verbindungsverlust im linken Kopfhörer Ihrer Jabra Elite 75t/Elite Active 75t behoben werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Soft-Reset durchzuführen:

1. Nehmen Sie beide Kopfhörer aus dem Ladeetui.
2. Stellen Sie sicher, dass Ihre Kopfhörer mit Ihrem Mobilgerät gepaart und verbunden sind.
3. Legen Sie den linken Kopfhörer in das Ladeetui und lassen Sie dabei den Deckel geöffnet.
4. Warten Sie, bis die LED des linken Kopfhörers rot blinkt, während er sich noch im Ladecase befindet.

Blinkt die LED nicht rot, versuchen Sie es damit, [die Kontakte und Pole des Ladeetuis zu reinigen](#).

5. Lassen Sie den linken Kopfhörer im Ladeetui und lassen Sie dabei den Deckel mindestens 10 Sekunden lang geöffnet.
6. Entnehmen Sie den linken Kopfhörer und verbinden Sie den rechten Kopfhörer neu.