

Jabra Elite 65t - Gold Beige

Kulaklıklarımı şarj birimin yerleştirdiğinde şarj birimindeki ışık neden mor renkte yanıp sönüyor?

Şarj birimindeki ışık, kulaklıkların güncelleştirildiğini bildirmek için mor renkte yanıp söner.

Aygıt yazılımı güncelleştirme işlemi 15 dakikaya kadar sürebilir. Güncelleştirme işlemi süresince ve LED söndükten sonra en az 10 saniye geçmeden önce şarj birimini açmayın. Güncelleştirme işlemi tamamlandığı zaman, şarj birimindeki LED kısa bir süreliğine yeşil renkte yanıp söner ve ardından tamamen söner. LED 15 dakika sonra hâlen yanıp sönüyorsa, şarj biriminin kapağını açıp kapatın.

Güncelleştirme işleminin bölünmesi durumunda, kulaklıkları daha sonra şarj birimine yerleştirip kapağı kapatarak işlemi devam ettirebilirsiniz. Şarj biriminin üzerindeki LED, aygıt yazılımını güncelleştirme işlemi bitene kadar yeniden mor renkte yanıp söner.

Dikkat: Jabra Sound+ uygulaması üzerinden yeni bir güncelleştirmenin olup olmadığını kontrol edin ve var ise indirip yükleyin. Güncelleştirme işlemi tamamlamak için kulaklıkları şarj birimine yerleştirin.

Uygun ürünler



**Jabra Elite 65t -
Titanium Black**



**Jabra Elite 65t - Gold
Beige**



**Jabra Elite 65t -
Copper Black**



**Jabra Elite Active 65t
- Titanium Black**



**Jabra Elite Active 65t
- Copper Red**



**Jabra Elite Active 65t
- Copper Blue**



**Jabra Elite Active 75t
- Navy**



**Jabra Elite 75t -
Titanium Black**



**Jabra Elite 85t -
Titanium Black**