

## Jabra Biz 2400 II QD Duo NC

### Warum ist der Ton leise, wenn mein Jabra Headset mit einem Polycom VVX-Tischtelefon verbunden ist?

Der empfangene/übertragene Ton kann leise sein, wenn das Headset-Kabel am falschen Anschluss am Telefon eingesteckt ist. Das Anschließen an einem falschen Port kann mit niedriger Lautstärke einhergehen oder gar zu dauerhafter Beschädigung des Headset führen. Stellen Sie sicher, dass der modulare Stecker des Jabra-Flachkabels in den Headset-Anschluss am Tischtelefon eingesteckt ist. Der Headset-Anschluss ist in der Regel mit einem Headset-Symbol gekennzeichnet.

Die folgenden Abbildungen des Tischtelefons zeigen die Position des richtigen Headset-Anschlusses mit dem Headset-Symbol sowie den inkorrekten AUX-Port.

