


Jabra Speak 710 UC

¿Cómo se carga el Jabra Speak 710?

Conecte el Jabra Speak 710 en una fuente de alimentación USB utilizando el cable USB incluido. Puede conectar el cable a un ordenador o a un cargador de pared USB.



La batería del Jabra Speak 710 tarda aproximadamente 3 horas en cargarse por completo y ofrece hasta 15 horas de autonomía.