

## Jabra Elite Active 75t - Grey

### ¿Cómo puedo resolver los problemas de conexión con el auricular izquierdo de mi Jabra Elite 75t/Elite Active 75t?

Un restablecimiento parcial puede resolver problemas tales como pérdida de conexión en el auricular izquierdo del Jabra Elite 75t/Elite Active 75t.

Para llevar a cabo el reinicio siga estos pasos:

1. Saque ambos auriculares de la carcasa de carga.
2. Asegúrese de que los auriculares estén emparejados y conectados con su dispositivo móvil.
3. Coloque el auricular izquierdo en la carcasa de carga y deje la tapa abierta.
4. Espere a que el LED del auricular izquierdo parpadee en rojo mientras está en la carcasa de carga.  
Si el LED no parpadea en rojo, pruebe a [limpiar los pines y los polos de la carcasa de carga](#).
5. Deje el auricular izquierdo en la carcasa de carga, con la tapa abierta, durante al menos 10 segundos.
6. Saque el auricular izquierdo para reestablecer la conexión con el derecho.