

Miksi ääni on hiljainen, kun Jabra-kuulokemikrofoni on liitetty Polycom VVX -pöytäpuhelimeen?

Vastaanotettu/lähetetty ääni voi olla heikko, koska kuulokemikrofonaapeli on kytketty puhelimen väärään liittimeen. Väärään liittimeen kytkeminen voi aiheuttaa äänen heikkenemistä tai jopa kuulokemikrofonin pysyvän vaurioitumisen. Varmista, että modulaariliittimellä varustettu Jabran litteä johto on kytketty pöytäpuhelimen kuulokemikrofoniliittimeen. kuulokemikrofoniliitin on yleensä merkitty kuulokemikrofonikuvakkeella.

Seuraavissa pöytäpuhelimen kuvissa näkyy oikean kuulokemikrofoniliittimen sijainti, jossa näkyy kuulokemikrofonikuvake, ja väärän AUX-liitäntän sijainti.

